

OptiColor

Решения для смены
цвета




 **Gema**

Your global partner for high quality powder coating

Проблемы при смене цвета

- "жонглирование" цветов
- Время на смену цвета
- Очистка компонентов
- Отработанный материал
- Правильное применение технологии
- Подача порошка
- Риск загрязнения
- Риск ошибки оператора
- Недостаточная продуктивность



OptiColor нужен когда ...

- Не применяется рекуперация порошка
- Необходима частая смена цвета
- Ручной труд труднодоступен
- Ручная регулировка настроек пистолетов зависит от изделия или типа порошка
- Баки с порошком предназначены для конкретного цвета
- Нет необходимости менять цвет в бункере, насосах, и шлангах во время процесса окраски

OptiColor

- Разработан для быстрой смены цвета
- Разработан для ручных операций
- Выполняет смену цвета за считанные секунды
 - до 30 секунд
- Прост в использовании



OptiColor

- Эффективное решение по затратам
- Экономит время и деньги при смене с одного цвета на другой
- Идеален для применения без рекуперации
- Использует стандартные бункеры и вибростолы




OptiColor

- Управляет несколькими цветами одновременно
 - Доступен в конфигурации 4 или 8 цветов
 - Дополнительные цвета добавляются в пропорции 4 (т.е. 12, 16, 20 etc.)



Other OptiColor Pictures



Благодарим
за внимание



Gema

www.gemapowdercoating.com